

# Release Notes IPC serie NEIUS

1099/621

## V22.0.4.20210114\_DZ220774

File STEP1: TC-C38XS-I3E\_V22.0.4.20210114\_O\_UKF\_X.box (aggiornando con questo file la versione della Telecamera passa da **V22.0.1.20210522** a **V22.0.4.20210114**)

File STEP2: NVSS\_IE\_OEM\_NVSS\_V22.0.4.20210114\_DZ220774.box (aggiornando con questo file la versione della Telecamera passa da **V22.0.4.20210114** a **V22.0.4.20210114\_DZ220774**)

### ITALIAN

IMPORTANTE: procedere con l'aggiornamento locale tramite la pagina web della telecamera oppure utilizzando il software *SearchConfig Tool V2.0* dopo aver scaricato il file di aggiornamento firmware dalla sezione DOWNLOAD - FIRMWARE del sito [neius.urmet.com](http://neius.urmet.com).

Per aggiornare, utilizzare i file nell'ordine indicato dagli STEP (file STEP1, file STEP2).

#### Modifiche STEP1 (V22.0.4.20210114):

1. Aggiunto messaggio nella home page per passare in HTTPS.
2. Aggiunto supporto Multicast
3. Risolto baco del Reset Code non funzionante da SearchConfig Tool V2.0.
4. Migliorata precisione degli algoritmi IVA
5. Ottimizzazioni varie

#### Modifiche STEP2 (V22.0.4.20210114\_DZ220774):

1. Migliorate stringhe multilingua

### ENGLISH

IMPORTANT: download the update files from the DOWNLOAD - FIRMWARE section of the website [neius.urmet.com](http://neius.urmet.com), then proceed with the local update either via the usual webpage of the device or with the software *SearchConfig Tool V2.0*.

To update, use the files in the order indicated by the STEPs (STEP1 file, STEP2 file).

**STEP1 Changes (V22.0.4.20210114):**

1. Added message on home page to switch to HTTPS.
2. Added Multicast support
3. Fixed Reset Code not working bug from SearchConfig Tool V2.0.
4. Improved accuracy of VCA algorithms
5. Various optimizations

**STEP2 Changes (V22.0.4.20210114\_DZ220774):**

1. Improved multilingual strings