

Release Notes NVR serie NEIUS

1098/405P_V2

V13.5.0.20230701_SP58

File STEP1: TC-R3105-IBP_DVRS_V13.5.0.20220714_SP05.box (aggiornando con questo file la versione dell'NVR passa da **V13.2.1.20220102_SP04** a **V13.5.0.20220714_SP05**)

File STEP2: DVRS_SSR621Q_V13.5.0.20230701_SP58.box (aggiornando con questo file la versione dell'NVR passa da **V13.5.0.20220714_SP05** a **V13.5.0.20230701_SP58**)

ITALIAN

IMPORTANTE: se il dispositivo è connesso a Internet verificare la disponibilità di aggiornamenti tramite la pagina di Menu: *Manutenzione -> Aggiornamento -> Aggiorna Cloud -> Rilevamento manuale* quindi premere *Aggiorna*.

Alla fine di ogni aggiornamento verificare nuovamente la disponibilità di ulteriore nuovo firmware in Cloud.

IMPORTANTE: in caso di assenza di connettività Internet, procedere con l'aggiornamento locale tramite chiavetta USB inserita nel dispositivo, oppure con PC in rete locale utilizzando il software *SearchConfig Tool V2.0* o la pagina web del dispositivo.

Modifiche STEP1(V13.5.0.20220714_SP05):

1. Aggiunta opzione di connessione sicura HTTPS nella pagina di login.
2. Cambio automatico da P2P-T a P2P-A.
3. E' possibile usare il menu dell'NVR per disassociare l'NVR da utente NEIUS app.
4. Visualizzazione griglia LIVE di default a bassa latenza.
5. Supporta la modalità di controllo della luce a infrarossi e la modalità di controllo della luce bianca.
6. One-key disarm (escluse PUSH verso app).
7. E' possibile impostare la durata dell'allarme in full-screen.
8. In caso di allarmi multipli, i canali video abilitati si alternano in full screen secondo il tempo di durata dell'allarme.
9. E' possibile impostare le prestazioni anteprima LIVE.
10. Diverse ottimizzazioni.

Modifiche STEP2(V13.5.0.20230701_SP58):

1. Aggiornamento delle traduzioni per il Web e l'interfaccia utente.
2. Modificata la configurazione predefinita per NTP.
3. Risolto il problema della mappa di calore.

4. Risolto il problema di perdita di configurazione delle schedulazioni di analisi video e relative attivazioni dopo il riavvio dell'NVR.

ENGLISH

IMPORTANT: if the device is connected to the internet, check for updates via the Menu page: *Maintenance -> Upgrade -> Cloud Update -> Manual detect* then press *Upgrade*. At the end of each upgrade, check again the availability of further new firmware in the Cloud.

IMPORTANT: if there is no Internet access, proceed with the local update via a USB key inserted in the device, or with a PC on the local network using the *SearchConfig Tool V2.0* software or the device web page.

Step1 Change(V13.5.0.20220714_SP05):

1. Added HTTPS secure connection option in login page.
2. Automatic change from P2P-T to P2P-A.
3. You can use the NVR menu to unbind the NVR from NEIUS app user.
4. Default low latency LIVE grid view.
5. Support infrared light control mode and white light control mode.
6. One-key disarm (excluding PUSH to app).
7. It is possible to set the duration of the alarm in full-screen.
8. In the case of multiple alarms, the enabled video channels alternate in full screen according to the duration of the alarm.
9. You can set the LIVE preview performance.
10. Various optimizations.

Step2 Change(V13.5.0.20230701_SP58):

1. Update translations for web and UI.
2. Modify default configuration for NTP.
3. Fixed the heat map problem.
4. Fixed the problem of loss of configuration of video analysis schedules and related activations after restarting the NVR.